

5 novembre 2008 0:00

## Ascensori. Pulsanti radioattivi in Francia, Svizzera e Austria. e in Italia?. Interrogazione parlamentare

di [Primo Mastrantoni](#)

Pulsanti degli ascensori radioattivi. La notizia viene dalla Francia dove l'Autorita' per la sicurezza nucleare (Asn) ha rilevato la presenza di radioattivita', proveniente da Cobalto 60, nei pulsanti di ascensori prodotti della societa' Otis. Ricordiamo che il Cobalto 60, radioattivo, e' un potente emettitore di raggi gamma e l'esposizione aumenta il rischio di cancro. La Otis aveva dato in appalto la fornitura dei tasti alla societa' francese Mafelec, che ha usato pezzi metallici importati dall'India, nei quali e' stata riscontrata radioattivita' da Cobalto 60. La radioattivita' e' stata rilevata anche in tasti di ascensori in Svizzera mentre in Austria sono in corso accertamenti. Non abbiamo notizie sulla presenza di pulsanti radioattivi in Italia per cui chiediamo una indagine al ministro alla Salute, Maurizio Sacconi, al quale sollecitiamo, inoltre, contatti con le autorita' indiane per conoscere i risultati delle ispezioni nei siti di provenienza del materiale in relazione ad ulteriori utilizzi di prodotti contaminati. Una interrogazione, in tal senso, e' stata annunciata dalla senatrice Donatella Poretti.