

24 aprile 2012 10:35

Roma. Metro A. Che degrado!

di [Primo Mastrantoni](#)

Le foto allegate sono eloquenti dello stato di degrado della linea metropolitana A. Siamo alla stazione di piazzale Flaminio, ovvero piazza del Popolo. Piu' centro storico di cosi' non si puo'. Infiltrazioni di acqua dal soffitto che rendono scivoloso il pavimento, fili volanti e un improbabile cartello indicatore testimoniano scarsita' di interventi di manutenzione e di un minimo di decoro che dovrebbe essere la caratteristica di una citta' del cosiddetto primo mondo. Dopo quattro anni di governo il Sindaco di Roma, anzi Roma Capitale, Gianni Alemanno non riesce a garantire la cura di beni di pubblica utilita' che dovrebbe essere uno dei primi obiettivi di chi amministra una citta'.

foto: [1](#) - [2](#) - [3](#) - [4](#) -